

Hausbrunnenaktion Steiermark

zur Verbesserung/Sicherung der Wasserqualität privater
Hausbrunnen und Quellen

Die Versorgung der steirischen Bevölkerung mit Trinkwasser erfolgt zu rund 10 % aus Hausbrunnen und privaten Quelfassungen. Damit sind rund 120.000 Steirerinnen und Steirer von der Qualität solcher Einzelwasserversorgungsanlagen abhängig. Der bauliche Zustand dieser Brunnen und die Wasserqualität liegen in der Selbstverantwortung der Besitzer/innen. Um die Qualität dieser Einzelwasserversorgungsanlagen zu erhalten bzw. zu verbessern, werden durch dieses Projekt **Wasseruntersuchungen und Beratung für die Hausbrunnenbesitzer/innen in den steirischen Gemeinden** organisiert.

Hausbrunnencheck:

- **Informationsmaterial** für die Teilnehmer/innen
- **Ortsaugenschein** des baulich-hygienischen Zustandes der Anlage inkl. Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen
- Messung des **Wasserstandes** im Brunnen
- Qualifizierte **Probenahme** und Messungen vor Ort
- Chemische und bakteriologische **Laboranalyse** durch ein akkreditiertes Labor
- Ergebnisse als **Prüfbericht und Inspektionsbericht** inkl. Gesamtbeurteilung
- **Abschlussveranstaltung** für die Teilnehmer (Kurzvortrag „Trinkwasserhygiene“ und Befundauskunft in Einzelgesprächen)
- **Kostengünstig** durch Organisation in den Gemeinden (Sammelauftrag)

Die Hausbrunnenbesitzer/innen erhalten eine Bewertung des Zustandes ihrer Wasserversorgung in qualitativer und quantitativer Sicht. Sehr häufig wird die Qualität des Trinkwassers durch bauliche Mängel negativ beeinflusst (verunreinigtes Oberflächenwasser kann eindringen). Oft sind diese Mängel durch geringfügige Maßnahmen zu beseitigen.

Zur langfristigen Sicherung der privaten Trinkwasserversorgung ist es deshalb nötig **regelmäßige Untersuchungen inkl. Beratung durch einen Experten** durchzuführen.



Mag. Wolfgang Mascher:

- Seit 15 Jahren Überprüfung von Trinkwasserversorgungsanlagen als Inspektor und Gutachter
- Gutachter für Trinkwasserhygiene gem. §73 LMSVG
- Zertifizierter Wassermeister
- Kooperation mit akkreditierten Prüfstellen